

PROTOKOLL
2017-02-28

HÖGSKOLAN I BORÅS
Akademin för textil, teknik och ekonomi

Protokoll för skydds rond vid laboratorier inom Akademin för textil, teknik och ekonomi

Närvarande: Tore Johansson, akademicontroller
Sara Svensson, HR-specialist
Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör
Olle Holmudd, skyddsombud
Tatiana Svedén, Saco-S
Magnus Sirhed, OFR
Albin Haverstal, studentrepresentant

Som en del i akademins arbetsmiljöarbete ska skydds rond i lokaler genomföras. I laboratorierna ska skydds rond genomföras två gånger/år. Akademin har ett pågående arbete gällande att tydliggöra ansvar och roller i labben samt att förbättra dokumentation, risk- och säkerhetsarbete. Vid skydds ronden har samtliga laboratorier inom akademien besökts och huvudfokus har varit att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet i respektive labb. I protokollet redovisas de lokaler där problem identifierats.

Lokal	Åtgärd
<p><i>IT-labb D204</i></p> <p>Problem med ventilation/kylning.</p> <p>Ej fönsterputs varje år.</p>	<p>Ansvarig: Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31</p> <p>Ansvarig: Cecilia Hallgren Klart: 2017-05-31</p>
<p><i>IT-labb D208</i></p> <p>Kortläsaren sitter löst.</p> <p>Ändlock saknas till kabelkanal.</p>	<p>Ansvarig: Christina Lindqvist Klart: 2017-04-30</p>
<p><i>Bygglabb</i></p> <p>Stora differenser i luftfuktighet.</p> <p>Pärm med riskanalyser är inte klar, arbete pågår.</p> <p>Flera maskiner är driftsatta men används inte ännu.</p>	<p>Ansvarig: Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31</p> <p>Ansvarig: Peter Therning Klart: 2017-06-30</p> <p>Ansvarig: Peter Therning Klart: 2017-06-30</p>

<p><i>Ellabb Balder</i></p> <p>Vissa obligatoriska utbildningar avseende elsäkerhet har berörda inte gått.</p> <p>Utreda huruvida HB behöver har en Elsäkerhetsansvarig.</p> <p>Dålig luft.</p>	<p>Ansvarig: Michael Tittus Klart: 2017-06-30</p> <p>Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-06-30</p>
<p><i>Kemilabb</i></p> <p>Tar tid att få rätt temperatur på ögonduscharna.</p> <p>Ansvarig för inköp av dokumentationssystem för kemikalier ex KLARA för säkrare arbete med kemikalier.</p>	<p>Ansvarig: Peter Therning Klart: 2017-04-30</p> <p>Ansvarig: Linda Sörensen Klart: 2017-06-30</p>
<p><i>Biogaslab E213</i></p> <p>Trångt</p>	<p>Ansvarig: Peter Therning Klart: 2017-12-31</p>
<p><i>Entrén till kemikalieförråd</i></p> <p>Dörren fastnar (ojämnt golv) vilket gör att larmet går.</p>	<p>Ansvarig: Christina Lindqvist Klart: 2017-04-30</p>
<p><i>E 254</i></p> <p>För kallt i rummet.</p> <p>Studentaccess behövs.</p> <p>Tavla/motsv på väggarna.</p>	<p>Ansvarig: Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31</p> <p>Ansvarig: Thomas Södergren Klart: 2017-06-30</p>
<p><i>E 261</i></p> <p>Används ej, kan det göras om till förråd?</p>	<p>Ansvarig: Peter Therning Klart:2017-12-31</p>
<p><i>E 266</i></p> <p>Rum/apparatur som ej används.</p>	<p>Ansvarig: Peter Therning Klart:2017-12-31</p>
<p><i>Förrådsutrymme källaren i Balder</i></p> <p>Dåligt med förrådsutrymmen till verksamheterna i Balder.</p>	<p>Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31</p>

<p><i>Betonglabb och klimatrum E302</i></p> <p>Labbet har inte tagits i bruk full ut än, pärm för riskanalys saknas.</p>	<p>Ansvarig: Thomas Södergren Klart: 2 kvart 2017</p>
<p><i>E 301</i></p> <p>Tänkt att det ska användas som förråd och verkstad.</p>	<p>Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31</p>
<p><i>SIIR</i></p> <p>Saknar pärm för riskbedömning i lokalen.</p>	<p>Ansvarig: Camilla Carlsson Klart:2017-06-30</p>
<p><i>Trafiksituation utanför TFC</i></p> <p>Önskemål om att utöka gångfartsområdet till efter busshållplatsen på Skaraborgsvägen.</p>	<p>Ansvarig: Christina Lindqvist Klart: Snarast</p>
<p><i>TFC, plan 1</i></p> <p>Bord och stol utanför hissarna.</p>	<p>Ansvarig: Tore Johansson Klart: 2017-03-31</p>
<p><i>T160</i></p> <p>Annan användning av lokalen.</p>	<p>Ansvarig: Tore Johansson Klart: 2017-12-31</p>
<p><i>Trikålabb</i></p> <p>Dålig ventilation i utrymmet för experimentell stickning under sommaren.</p> <p>Fast reglerat solskydd istället för fjärrkontroll.</p> <p>Fler rullpallar behövs.</p> <p>Ej signerade riskbedömningar i pärmen.</p>	<p>Ansvarig: Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31</p> <p>Ansvarig: Cecilia Hallgren Klart: 2017-05-31</p> <p>Ansvarig: Olof Harbecke Klart: Snarast</p> <p>Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-06-30</p>
<p><i>Konfektionslabb</i></p> <p>Torr luft.</p> <p>Takbelysning endast i gången ej över arbetsytor.</p> <p>I pressrummet, dålig belysning vid</p>	<p>Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31</p>

maskin. Ej signerade riskbedömningar i pärmen.	Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-06-30
<i>Insyn lärosalar TFC</i> Insynskydd, tex frostat glas, till dörrarna till lärosalar/grupprum.	Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-08-31
<i>4:e våning TFC</i> Halt på golvet.	Ansvarig: Cecilia Hallgren Klart: 2017-05-31
<i>Korridorerna på T4 och S4</i> Material i korridorerna.	Ansvarig: Olof Harbecke Klart: Snarast
<i>Färg och tryck</i> Problem att få in ställning i stora ugnen, innebär lyft och risk för klämskador, ej åtgärdat. Ej riskanalyser på alla maskiner och labbar, arbete pågår.	Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-05-31 Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-06-30
<i>T457</i> Ej signerade riskbedömningar i pärmen.	Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-06-30
<i>Medialab</i> Dålig ventilation. Ont om arbetsytor och förvaring. Ev kan ytan under arbetsbord användas för förvaring för mindre material på golvet. Ej signerade riskbedömningar i pärmen. Extra säkerhetsanordning för laserskrivaren är ej åtgärdat.	Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31 Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-04-30 Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-06-30 Ansvarig: Olof Harbecke Klart: Snarast
<i>Garnlab, S422 och S455</i> Pärm med riskbedömningar saknas.	Ansvarig: Mikael Skrifvars Klart: 2017-06-30

<p><i>Ellabb TFC</i></p> <p>Saknar pärm med riskbedömningar.</p>	<p>Ansvarig: Mikael Skrifvars Klart: 2017-06-30</p>
<p><i>Övrigt/rutiner</i></p> <p>Problem när maskiner köps in utan att labbansvariga informeras. Saknas ofta hjälp med installation, övriga förberedelser. Skapa rutin.</p> <p>Laborarietekniker på TFC tillhör organisatoriskt Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, ibland problem med information från textilt Teknologi.</p> <p>Undervisningsteknikerna inom design upplever stress i samband med att de fått i uppgift att mäta och dokumentera sin arbetstid. Otydligt varför och ageras inte på synpunkter från medarbetarna.</p> <p>Oklart hur man ska agera vid brand i labben.</p> <p>Klargöra om ögonduschar på TFC har samma problematik som på Balder.</p>	<p>Ansvarig: Olof Harbecke, Mikael Skrifvars, Peter Therning, Michael Tittus Klart: 2017-06-30</p> <p>Ansvarig: Mikael Löfström Klart: 2017-12-31</p> <p>Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-06-30</p> <p>Ansvarig: Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31</p> <p>Ansvarig: Haiki Hilke Klart: 2017-03-31</p>

Mikael Löfström
Akademichef

Olle Holmudd
Skyddsombud

Sara Svensson
Sekreterare