

PROTOKOLL
2016-11-22

HÖGSKOLAN I BORÅS
Akademin för textil, teknik och ekonomi

Protokoll för skyddsronnd vid laboratorier inom Akademin för textil, teknik och ekonomi

Närvarande: Mikael Löfström, akademichef
Tore Johansson, akademicontroller
Sara Svensson, HR-specialist
Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör
Christina Lindqvist, fastighetsekonom
Olle Holmudd, skyddsombud
Magnus Sirhed, OFR
Albin Haverstal, studentrepresentant

Som en del i akademin arbetsmiljöarbete ska skyddsronnd i lokaler genomföras. I laboratorierna ska skyddsronnd genomföras två gånger/år. Akademin har ett pågående arbete gällande att tydliggöra ansvar och roller i labben samt att förbättra dokumentation, risk- och säkerhetsarbete. Vid skyddsronnden har samtliga laboratorier inom akademin besökts och huvudfokus har varit att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet i respektive labb. I protokollet redovisas de lokaler där problem identifierats.

Lokal	Åtgärd
<p><i>Bygglabb</i></p> <p>Ingen kemikalieansvarig utsedd.</p> <p>Pärm med riskanalyser är inte klar, arbete pågår.</p> <p>Flera maskiner är driftsatta men används inte ännu.</p>	<p>Ansvarig: Peter Therning Klart: 2017-01-31</p>
<p><i>Ellabb Balder</i></p> <p>Vissa obligatoriska utbildningar avseende elsäkerhet har berörda inte gått.</p> <p>Utreda huruvida HB behöver har en Elsäkerhetsansvarig.</p>	<p>Ansvarig: Michael Tittus Klart: 2017-01-31</p> <p>Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-01-31</p>

<i>E260</i> Kabel på golvet.	Ansvarig: Leif Näslund Klart: 2017-01-31
<i>Kemilabb</i> Vissa skyltar ej uppdaterade gällande ansvarig. Ställningstagande om huruvida inköp av kemikaliehanteringssystem ska ske ex KLARA för säkrare arbete med kemikalier.	Ansvarig: Peter Therning Klart: 2017-01-31
<i>Biogaslabb E213</i> Trångt Trasigt dragskåp Utrymningsskylt lyser inte.	Ansvarig: Kristina Laurila Klart: 2017-01-31
<i>Entrén till kemikalieförråd</i> Dörren fastnar (ojämnt golv) vilket gör att larmet går.	Ansvarig: Marlén Kilberg Klart: 2017-01-31
<i>Förrådsutrymme källaren i Balder</i> Dåligt med förrådsutrymmen till verksamheterna i Balder.	Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31
<i>Betonglabb och klimatrum E302</i> Labbet har inte tagits i bruk full ut än, pärm för riskanalys saknas.	Ansvarig: Thomas Södergren Klart: 1 kvart 2017
<i>Biotekniklabb</i> Riskanalyser gjorda men pärm saknas.	Ansvarig: Tatiana Svedén Klart: 2017-01-31
<i>Trikålabb</i> Dålig ventilation i utrymmet för experimentell stickning.	Ansvarig: Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31
<i>Konfektionslabb</i> Torr luft.	Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31

Takbelysning endast i gången ej över arbetsytor. I pressrummet, dålig belysning vid maskin.	
<i>Insyn lärosalar TFC</i> Insynskydd, tex frostat glas, till dörrarna till lärosalar/grupprum.	Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-08-31
<i>Korridorerna på T4 och S4</i> Material i korridorerna.	Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-03-31
<i>Färg och tryck</i> Problem att få in ställning i stora ugnen, innebär lyft och risk för klämskador, ej åtgärdat.	Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-03-31
<i>Medialab</i> Extra säkerhetsanordning för laserskrivaren är ej åtgärdat. Dålig ventilation.	Ansvarig: Olof Harbecke Klart: 2017-01-31 Ansvarig: Tore Johansson/Christina Lindqvist Klart: 2017-12-31
<i>S452/S453</i> Dörren mellan rummet ska enligt skyltning alltid vara stängd men är vid skyddsron den öppen och stängs inte automatiskt. Översyn av rutin alt ombyggnation.	Ansvarig: Mikael Skrifvars Klart: 2017-03-31
<i>Ellabb TFC</i> Skylt ej uppdaterad gällande labbansvarig.	Ansvarig: Mikael Skrifvars Klart: 2017-01-31
<i>Allmänt/rutiner</i> Problem när maskiner köps in utan att labbansvariga informeras. Saknas ofta hjälp med installation, övriga förberedelser. Skapa rutin	Ansvarig: Olof Harbecke, Mikael Skrifvars, Peter Therning, Michael Tittus Klart: 2017-06-30

Mikael Löfström
Akademichef

Olle Holmudd
Skyddsombud

Sara Svensson
Sekreterare