

Protokoll för skydds rond vid laboratorier inom Akademin för textil, teknik och ekonomi

Närvarande: Mikael Löfström, akademichef
 Ulrika Ekholm, akademicontroller
 Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör
 Patrik Andersson, fastighetssamordnare
 Olle Holmudd, skyddsombud
 Magnus Sirhed, OFR
 Agnes Andersson-Wänström, SACO

Som en del i akademins arbetsmiljöarbete ska skydds rond i lokaler genomföras. I laboratorierna ska skydds rond genomföras två gånger/år. Vid skydds ronden har samtliga laboratorier inom akademien besökts för att stämma av det systematiska arbetsmiljöarbetet i respektive labb. Fokus vid denna skydds rond har varit dokumentation samt risk- och säkerhetsarbete. I protokollet redovisas de lokaler där problem identifierats.

<p><i>IT-labb D208 och D206</i></p> <p><u>Problem med ventilation/kylning</u> Ansvarig: Patrik Andersson tar fram kostnadsförslag olika lösningar till Peter Therning Klart: 2018-06-30</p> <p><u>Slitna eluttag</u> Ansvarig: Patrik Andersson tar fram kostnadsförslag till Peter Therning Klart: 2018-03-30</p>
<p><i>Utrymme mellan IT-labb och bygglabb</i></p> <p><u>Pallar med utställningsmaterial uppställt på uppehållsyta.</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-04-30</p>
<p><i>Bygglabb</i></p> <p><u>Tryckprovsrigg ingen riskanalys genomförd</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-03-30</p> <p><u>Klimatskåp ingen riskanalys genomförd</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-03-30</p>
<p><i>Elkraftslabb</i></p> <p><u>Problem med jordfelsbrytare</u> Ansvarig: Patrik Andersson åtgärdar Klart: 2018-04-30</p> <p><u>Ventilation dålig</u> Ansvarig: Patrik Andersson tar fram kostnadsförslag olika alternativ till Peter Therning Klart: 2018-04-30</p>

Jordtakskenor för ökad säkerhet

Ansvarig: Patrik Andersson tar fram kostnadsförslag till Peter Therning

Klart: 2018-04-30

Mycket material och dåligt med förvaringsmöjligheter i första rummet innan lektionsal.

Försvårar passage till dörr.

Ansvarig: Peter Therning

Klart: 2018-06-30

Riskbedömningar ej dokumenterade

Ansvarig: Peter Therning

Klart: 2018-06-30

Behov av säkerhetshöjande åtgärder och insatser för förbättrad arbetsmiljö

Ansvarig: Leif Näslund tar fram underlag till Peter Therning för behovsanalys

Klart: 2018-06-30

E261Vatten droppar från taket

Ansvarig: Patrik Andersson gör felanmälan till fastighetsägare

Klart: omgående

Skylt med labbansvar ej uppdaterad

Ansvarig: Peter Therning

Klart: 2018-04-30

E204, E204A och E204cSkyltar med labbansvar ej uppdaterad

Ansvarig: Peter Therning

Klart: 2018-04-30

E268Ljudnivå på larm till dörr uppmätt till 101dB

Ansvarig: Patrik Andersson justerar till tillåten nivå anpassad till utrymmet

Klart: 2018-04-30

Ljuset slocknar för snabbt i korridoren utanför kemikalieskåpen

Ansvarig: Patrik Andersson åtgärdar detta

Klart: 2018-03-30

E264Golvbrunnar öppna

Ansvarig: Peter Therning

Klart: 2018-04-30

Nödduscharna har inte tempererat vatten

Ansvarig: Patrik Andersson tar fram kostnadsförslag olika alternativ till Peter Therning

Klart: 2018-04-30

<i>Synteslabb</i>
<u>Manometer till dragskåp ur funktion</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-03-30
<i>E266C</i>
<u>Nöddusch vid dörr blockerad</u> Ansvarig: Patrik Andersson ordnar markering på golvet Klart: 2018-03-30
<i>Kvävgasgenerator</i>
<u>Rutin för inspektion och kontroll av trycksatta kärl. Inre ockulär besiktning eller ej?</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-04-30
<u>Dörrstängare trasig</u> Ansvarig: Patrik Andersson åtgärdar Klart: 2018-03-30
<i>E303</i>
<u>Dammig miljö. Vilken typ av andningsskydd är godkänt för arbete i betonglabb?</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-03-30
<i>E301</i>
<u>Stökigt. Verktyg, material och skräp spridda över arbetsytor och på golv.</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-02-28
<u>Kemikalielista, säkerhetsdatablad och uppmärkt förvaringsplats för kemprodukter saknas.</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-02-28
<u>Förbandsskåp saknas</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-03-30
<u>Stensåg placerad intill nöddusch och öppen golvbrunn. Utsug för damm saknas.</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-03-30
<u>Risakanalys på arbete i verkstad saknas</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-04-30
<i>E402</i>
<u>Risakanalys ny verksamhet behöver göras</u> Ansvarig: Peter Therning Klart: 2018-03-30

<i>S451</i>
<u>Utrustning - superkritisk koldioxid behöver märkas bättre med faropiktogram</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-04-30
<u>Kemikalier och maskindelar förvaras i samma frys</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-04-30
<i>S454</i>
<u>Oklar ansvarsfördelning och inriktning på verksamheten i labbet</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-04-30
<i>S455</i>
<u>Material och kartonger tillhörande forskare i medicinteknik tar upp plats i labbet</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-04-30
<u>Oanvänd stansmaskin står i vägen</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-06-30
<i>S422</i>
<u>Utrustning ställs in i labbet utan att labbansvarig meddelas.</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-04-30
<u>Egentillverkad stans. Riskanalys?</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-04-30
<i>S419</i>
<u>Stökigt. Används som förvaringsutrymme</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-06-30
<u>Nöddusch används som förvaringsutrymme</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-04-30
<i>S405</i>
<u>Stökigt. Blandning av färg, material och matrester i rummet.</u> Ansvarig: Pia Mouwitz Klart: 2018-04-30
<i>S425</i>
<u>Säkerhetsstopp för el saknas</u> Ansvarig: Patrik Andersson tar fram kostnadsförslag till Pia Mouwitz Klart: 2018-04-30

S416

Nödstopp i transferpress svårt att se

Ansvarig: Patrik Andersson tar fram skylt på engelska

Klart: 2018-03-30

Dålig ventilation. Varmt och illaluktande vid körning av maskiner

Ansvarig: Patrik Andersson mäter luftkvalitet och tar fram kostnadsförslag på åtgärder till

Pia Mouwitz

Klart: 2018-04-30

Ventilation/utsug av ångor från 3D-skrivare saknas

Ansvarig: Patrik Andersson tar fram kostnadsförslag på åtgärder till Pia Mouwitz

Klart: 2018-04-30

Trångt och många maskiner i litet utrymme

Ansvarig: Pia Mouwitz

Klart: 2018-06-30

Allmänt/rutiner

Bristande information till anställda TFC gällande regler för inköp av skyddsskor

Ansvarig: Pia Mouwitz

Klart: 2018-02-28

Labbspersonal på TFC upplever stress i samband med att de fått i uppgift att mäta och dokumentera arbetsuppgifter.

Ansvarig: Pia Mouwitz

Klart: 2018-02-28

Kontaktuppgifter till den som fyller på förbandsskåp bör finnas på/i anslutning till skåpet.

Ansvarig: Peter Therning och Pia Mouwitz

Klart: 2018-03-30

Övrigt

Skyddsronden hann inte besöka alla labb på TFC på den bokade tiden. Ny tid för att gå igenom resterade labb kommuniceras.

Ansvarig: Ulrika Ekholm

Klart: Snarast